

1. Какви опасности трябва да се имат пред вид при местване на подвижното скеле?

2. Как трябва да се укрепи подвижното скеле преди започване на работа?



## Добра работа е безопасната работка!

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ  
И ВОДОСНАБДЯВАНЕ" - ПОДКРЕПА

гр. София - 1000  
ул. "Узунджовска" № 12  
e-mail: fciw@mail.techno-link.com  
тел: 980 73 39; 987 96 70  
факс: 988 87 38

### Подвижни скелета

1. Уверете се дали пътищата, по които ще се премества подвижното скеле, са изравнени и хоризонтирани, както и дали наклоните по пътя на преместване не надвишават допустимите по паспорт.
2. Проверете дали по елементите на подвижното скеле има дефекти. Ако установите такива, не използвайте скелето и сигнализирайте за тях.
3. Работниците, които изграждат подвижното скеле, трябва да са инструктирани за тази работа и да я извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител на обекта.
4. Подвижното скеле трябва да има парапети и бордови дъски на работните площадки.
5. Използвайте стационарни стълби или стабилно закрепени подвижни стълби за качване и слизане от скелето. Ако ползвате преносими стълби, преди застопоряването им проверете дали те не застрашават стабилността на скелето.

6. Винаги укрепвайте скелето по време на работа.


7. Ако скелето има стабилизатори, в работно положение те трябва да са неподвижно опрени в терена и добре застопорени.

8. Проверявайте стабилността и изправността на подвижното скеле винаги преди започване на работа на него.



9. За вдигане и спускане на товари използвайте подемни устройства или въже с кука.

10. Никога не премествайте скелето с хора и материали, намиращи се на него.



Фонд условия на труд

### Здраве и безопасност в строителството



### Подвижни скелета



ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ  
И ВОДОСНАБДЯВАНЕ" - ПОДКРЕПА

Разпространява се бесплатно!

11. Не оставяйте на работните площиадки материали и инструменти, които не са ви необходими.

12 При завършване на работата приберете материалите и инструментите, с които сте работили.

13. Придвижвайте преносимите скелета на безопасно разстояние от електропроводите.

